

60	O número de vagas destinadas a veículos que transportem pessoas idosas é de, no mínimo, 5% do total de vagas, com no mínimo uma vaga?	X								Lei 10.741/2003		
61	As vagas destinadas a pessoas idosas estão posicionadas próximas das entradas do edifício?	X								6.14		
62	As vagas reservadas contêm sinalização vertical e horizontal?	X								5.5.2.3 6.14		
63	Há indicação no projeto do traçado da rota acessível?	X								6.1.1		
64	A rota acessível interliga as áreas de uso público e adaptadas da edificação e incorpora as circulações?	X								6.1.1		
65	Todas as entradas da edificação de uso público ou comum são acessíveis?	X								6.2.1; 6.1.1.1		
66	Se houver controle de acesso, tipo catracas ou cancelas, pelo menos um deles em cada conjunto é acessível?					X				6.2.5		
67	Possui sinalização informativa e direcional nas entradas e saídas acessíveis?					X				6.2.8		
68	Há mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?					X				Anexo B B.4		

ACESSO

69	Há pelo menos duas formas de deslocamento vertical nas circulações verticais? (escadas, rampas, plataformas elevadoras ou elevador)					X				6.3		
70	As superfícies de piso possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?	X								6.3.2		
71	A rota acessível é nivelada ou possui desnível máximo de 0,5 cm ou quando o desnível foi maior que 0,5 cm e menor ou igual a 2 cm é chanfrado na proporção 1:2 (50%)?	X								6.3.4.1		

PISO



ROTA DE FUGA	83	Quando a rota de fuga incorpora escadas de emergência e elevadores de resgate, há área de elevador de emergência, com no mínimo um espaço reservado a P.C.R. por pavimento?	X						6.4.4	
	84	As rotas de fuga e as saídas de emergência estão sinalizadas, com informações visuais, sonoras e táteis?		X					5.5.1	
	85	As rampas possuem largura mínima de 1,50 m? Sendo o mínimo admissível de 1,20m (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)		X					6.6.2.5	
	86	As escadas possuem largura mínima de 1,20m? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)	X						6.8.3	
	87	Há guarda-corpos e guias de balizamento em rampas e escadas, na ausência de paredes laterais? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)	X						6.6.3 6.9.5	
	88	Há corrimãos em escadas e rampas? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)	X						6.9.2.1	

RAMPAS E ESCADAS

	89	Os corrimãos são contínuos, com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, em ambos os lados, com altura de 0,92 m e a prolongamento mínimo de 0,30 m e recurvados nas extremidades?	X						6.9.2.1; 4.6.5	
	90	Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?	X						6.9.4	
	91	Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?	X						6.9.4.1	



92	Os patamares (intermediários, de início e término) das rampas possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente?						X				6.6.2 6.6.4	
93	Há patamar em escadas a cada desível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos), com dimensão longitudinal de 1,20 m?						X				6.8.7 6.8.8	
94	Os patamares de mudança de direção em rampas e escadas possuem o mesmo comprimento da largura?						X				6.6.4; 6.8.3	
95	Para segmento de rampa com desível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?						X				6.6.2.1	
96	Para segmento de rampa com desível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?						X				6.6.2.1	
97	Para segmento de rampa com desível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?						X				6.6.2.1	
98	Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?						X				6.8.2	

RAMPAS E ESCADAS

99	Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m?						X				6.8.2	
100	O primeiro e o último degrau de um lance de escada distam 0,30 m da circulação adjacente?						X				6.8.4	
101	As escadas que interligam os pavimentos, possuem sinalização tátil, visual e/ou sonora?						X				5.5.1.3	
102	Há sinalização visual de degraus isolados?						X				5.4.4	
103	Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?						X				6.10.3.1	
104	Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?						X				6.10.3.2	



105	Em plataforma de elevação inclinada há parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?						X			6.10.4.2	
106	Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?						X			6.10.1	
107	Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem: cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?						X			ABNT NBR NM 313	
108	Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre mínimo de 0,80 m x 2,10 m?						X			6.11.2.4	
109	A cor do piso da cabine contrasta com o da circulação?						X			ABNT NBR NM 313	
110	Possui sinalização com piso tátil de alerta e visual junto ao equipamento? (exceto plataforma de elevação inclinada)						X			6.10.1; 6.10.4.4	

110-A	Possui sinalização como diferenciada junto à plataforma inclinada?						X			6.10.4.4	
111	Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?						X			6.10.1	
112	Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta?						X			ABNT NBR NM 313	
113	A botadeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?						X			ABNT NBR NM 313	
114	A botadeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?						X			ABNT NBR NM 313	
115	O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?						X			ABNT NBR NM 313	
116	A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?						X			ABNT NBR NM 313	

127	As maçanetas das portas são do tipo alavanca e estão instaladas entre 0,80 m e 1,10 m do piso?	X							6.11.2.6	
128	A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodadas (aprox. 60 cm)?		X						6.11.3	
129	As janelas possuem comando de abertura instalados entre 0,60 m e 1,20 m do piso?		X						6.11.3	
130	Existe sanitário acessível com entrada independente dos sanitários coletivos, de acordo com o uso da edificação?	X							7.4.3	
131	As superfícies de piso dos sanitários acessíveis não possuem desníveis e possuem revestimento regular, firme, estável, não	X							6.3.2.6.3.4	
GERAL										

	trepicante, e antiderrapante, estando secas ou molhadas?									
132	Pelo menos 5% das peças sanitárias, é destinado a sanitário acessível com entrada independente, sendo no mínimo um?	X							7.4.3	
133	O sanitário acessível ou boxe sanitário acessível possui circulação livre para giro de 360° (diâmetro 1,50 m)?	X							7.5.a)	
134	Os sanitários, banheiros e vestiários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) acionado através de pressão ou alavanca, instalado a 40 cm do piso e com cor contrastante?	X							5.6.4.1	
135	Os interruptores foram instalados: em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?	X							4.6.9	
136	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?	X							6.11.2.4	
137	Em caso de porta de eixo vertical, a abertura é para o lado externo do sanitário ou boxe acessíveis?		X						7.5.f)	
PORTAS										

138	Nos locais de prática esportiva, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?						X					6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1		
139	A porta possui puxador horizontal com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado no lado oposto da abertura da porta e alinhado com a maçaneta tipo alavanca?							X				6.11.2.7 Figura 84; 7.11.5		
140	Há sinalização visual ao centro da porta (exceto ídtil) e sinalização complementar (ídtil e/ou sonora) na parede ao lado da maçaneta, no lado externo, com altura entre 1,20m e 1,60m em plano							X				5.4.1		

BACIA SANITÁRIA														
	vertical ou altura entre 0,90m e 1,20m em plano inclinado, informando o ambiente?													
142	Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?							X				7.5		
143	A bacia possui altura entre 0,43 m e 0,45 m, sem o assento, e, no máximo, 46 cm de altura com assento?							X				7.7.2.1		
144	A bacia NÃO possui abertura frontal?							X				7.7.2.1		
145	Há barras de apoio horizontal com comprimento mínimo de 0,80 m, fixadas nas paredes de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado e a 0,50m da borda frontal da bacia?							X				7.7.2.2 Figuras 103 e 104		
145-A	Há barra de apoio vertical com comprimento mínimo de 0,70 m, fixada na parede lateral da bacia sanitária, distando 0,85 m do piso acabado e a 0,30 m da borda frontal da bacia?							X				7.8 (figura 113)		
146	O acionamento da válvula de descarga está a no máximo 1,00 m do piso?							X				7.7.3.1		
147	No caso de caixa acoplada, a barra de apoio horizontal fixada na parede de fundo possui altura máxima de 0,89 m?							X				7.7.2.3.3		

148	O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?	X						7.7.3.2	
149	O lavatório acessível é sem coluna ou com coluna suspensa, com profundidade máxima de 0,50m, altura final entre 0,78 e 0,80m e distante 0,30 m do piso?	X						7.5.d) Figura 98	
150	Nos banheiros coletivos há pelo menos 1 lavatório, quando instalado em bancada, com altura superior da cuba entre 78 e 80 cm, e	X						7.10.3	

LAVATÓRIO

151	com altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm? Há barras de apoio de cada lado dos lavatórios, distantes a, no máximo, 0,50m da parede e do eixo da torneira e no caso de barra horizontal, o perfil superior de 0,78 a 0,80m do piso e no caso de barra vertical com, no mínimo, 0,40m de comprimento, a 0,90m do piso?	X						7.8.1 Figuras 113 e 114	
152	As torneiras, dos lavatórios acessíveis, são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?	X						7.8.2	
152-A	Existe área de aproximação frontal para P.C.R. com dimensões mínimas de 0,80 m x 1,20 m?	X						7.7.2.2 7.7.2.3 figuras 106 a 108 7.7.2.4	
153	Existe área de aproximação frontal para P.M.R. com diâmetro mínimo de 60 cm?	X						7.10.4	
154	Para os miclórios suspensos, a altura da borda frontal é entre 0,60 m e 0,65 m?	X						7.10.4.3	
155	Acionamento da descarga é do tipo alavanca ou automática e possui altura de 1,00 m do piso?	X						7.10.4.3	
156	O miclório possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m e fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?	X						7.10.4.3	

MICLÓRIO



167	No boxe há barra de apoio de 90° na parede lateral ao banco e barra vertical na parede de fixação do banco?						X			7.12.3 Figura 126.a)		
168	O piso do boxe de chuveiro é antiderrapante, está nivelado com o piso adjacente e possui grelhas ou ralos fora da área de manobra e transferência?						X			7.12.4		

BANHEIRA												
169	Há área de transferência lateral à banheira com dimensões mínimas de 0,80m x 1,20m?						X				7.13.2 Figuras 127 e 128	
170	A banheira possui altura máxima de 0,46 m?						X				7.13.2.1	
171	O acionamento do comando da banheira está a uma altura de 0,80 m do piso acabado?						X				7.13.2.3	
172	A banheira possui duas barras de apoio horizontais na parede frontal e uma vertical na parede lateral?						X				7.13.2.4 Figura 129	
173	Os vestiários acessíveis estão localizados em rotas acessíveis?						X				7.3.1	
174	Existe vestiário acessível com entrada independente?						X				7.4.2	
175	As superfícies de piso dos vestiários acessíveis possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?						X				7.12.4	
176	Há, no mínimo, 5% do total de cada peça instalada acessível, com no mínimo uma, consideradas separadamente, se houver divisão por sexo?						X				7.4.5	
178	Os sanitários, banheiro e vestiários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) acionado através de pressão ou alavanca, instalado a 40 cm do piso e com cor contrastante?						X				5.6.4.1	
179	Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?						X				4.6.9	
ÁREA COMUM DOS VESTIÁRIOS												



180	A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?							X				5.4.1		
181	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m							X				6.11.2.4		

	de largura e 2,10 m de altura?													
182	A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado no lado oposto da abertura da porta e alinhado à maçaneta tipo alavanca?							X				6.11.2.7 Figura 84; 7.11.5		
183	Nos locais de prática esportiva, as portas tem largura mínima de 1m nas circulações destinadas a praticantes?							X				6.11.2.4; 6.11.2.12; 10.11.1		
184	As cabinas individuais acessíveis possuem superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?							X				7.14.1		
185	Nas cabinas acessíveis, há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas, com comprimento mínimo de 0,80 m, instaladas na parede da cabeceira a 0,30 m da parede lateral, e na parede lateral a 0,50 m da parede da cabeceira, ambas a 0,75 m de altura do piso acabado?							X				7.14.1		
186	A porta da cabina, quando aberta, possui vão livre com largura de 0,80 m ou 1,00 m, em locais de prática esportiva, com abertura para o lado externo da cabina?							X				7.14.1; 10.11.1		

CABINAS



187	A porta de cabina possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado no lado oposto da abertura da porta e alinhado à maçaneta tipo alavanca?	X						7.5.f) Figura 84	
188	O espelho, quando instalado, possui borda inferior a 0,30 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?	X						7.14.1	

BANCOS									
189	Os bancos para vestiários possuem encosto e profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade?	X						7.14.2	
190	Os bancos possuem área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?	X						7.14.2 Figura 131	
191	A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20m do piso acabado?	X						7.14.3	
192	A altura de fixação dos puxadores dos armários está entre 0,80 m e 1,20 m?	X						7.14.3	
193	As prateleiras possuem profundidade que atendem às faixas de alcance manual e visual de pessoa em cadeira de rodas?	X						7.14.3 4.6.2 Figura 14	
194	As áreas de varredura das portas dos armários permitem área de circulação mínima de 0,90 m?	X						7.14.3	
195	Os cabides e porta-objetos estão a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m?	X						7.14.5	
196	O porta-objetos possui profundidade máxima de 0,25 m?	X						7.14.5	
197	O mobiliário urbano está localizado junto a uma rota acessível e fora da faixa livre para circulação de pedestre?	X						4.3.3 8.1	
ACESSÓRIOS									



198	Os assentos públicos possuem altura e profundidade entre 0,40 e 0,45 m, largura individual entre 0,45 e 0,50 m e encosto com ângulo entre 100° e 110°?						X				8.9.1	
199	Em locais de atendimento ao público, existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com os						X				5.3.2 Figuras 31 e 32; 5.3.5.1	

	Figuras 35 a 39											
200	simbolos de gestante, pessoa com criança de colo, pessoa idosa, pessoa obesa e pessoa com mobilidade reduzida? Em locais de atendimento ao público, existe assento para pessoa obesa (5% com no mínimo um)?						X				10.19	
201	O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?						X				4.7	
202	O mobiliário não interrompe a livre passagem, nos espaços de circulação das rotas acessíveis?						X				4.3.3	
203	Ha M.R (0,80 x 1,20 m) ao lado dos assentos fixos e fora da faixa para circulação de pedestres?						X				8.9.3	
204	A circulação entre os móveis ou passagens internas é, no mínimo, de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?						X				4.3	
205	As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?						X				9.3.1.3	
206	As mesas ou superfícies de trabalho permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m?						X				9.3.1.4	

BALCÕES DE ATENDIMENTO E/OU	216	Os balcões de atendimento e/ou informações acessíveis garantem um espaço de M.R. frontal, e uma área de circulação adjacente que permita raio de giro de 180°?	X							9.2.1.2		
-----------------------------	-----	--	---	--	--	--	--	--	--	---------	--	--

	218	O balcão de atendimento acessível possui superfície com largura mínima de 0,90 m, altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso acabado, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m e altura livre mínima de 0,73 m, com profundidade livre mínima de 0,30 m?	X							9.2.1.4		
	219	Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m a 1,05 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m?	X							9.2.3.4		
	221	Os balcões possuem o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?	X							5.3.2.2		
AUTO-ATENDIMENTO	222	As máquinas de autoatendimento estão localizadas em área de piso nivelado e sem obstruções?	X							9.4.3.2		
	223	Pelo menos uma máquina de autoatendimento possui um M. R. para aproximação frontal e alcance visual frontal ou lateral, que atenda ao P.C.R.?	X							9.4.3.4		
	224	Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade máxima de 0,30 m em relação à face frontal externa da máquina de autoatendimento?	X							9.4.3.5		
	225	A máquina de autoatendimento acessível apresenta instruções, informações visuais e auditivas ou táteis dentro do alcance visual do P.C.R.?	X							9.4.3.8		



BEBEDOUROS	227	Os bebedouros estão instalados com no mínimo duas alturas diferentes de fixa (0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado)			X				8512	
	228	O bebedouro de 1,90 m possui altura livre inferior de 0,75 m e está garantido um MQR para aprovação frontal de P.C.R.*			X				8513	
	230	Havendo copos desatarraxados entre 0,80 m e 1,20 m do piso**			X				852	
	231	Para os modelos de bebedouros tipo garrafão filtro, etc., o acondicionamento e área de manuseio dos copos estão posicionados a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado e permitem uma aproximação lateral de P.C.R.*			X				852	

* A ser preenchido pelo Proponente na etapa de documentação para a Mandataria - (concedente referente a 1ª etapa de verificação e análise do Projeto Engenharia)

** Será verificada pelo Convidado no Projeto Executivo de Acessibilidade

*** A Mandataria verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "NM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse.

N/A - Não se aplica - NÃO - não

Ricardo Dantas Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
Agropecuária e Recursos Hídricos
CPF: 357.726.383-00
Portaria Nº 744/2021



ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE

Eu, **DAYVID BERTULINO SILVA CAU Nº A 157467-1, DECLARO**, na qualidade de representante da **PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CNPJ**), Responsável Técnico pelo Projeto (**MERCADO PÚBLICO DO CATOLE**), vinculado ao convênio ou contrato de repasse nº (nº **do convênio do SICONV**), para fins do disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº XX, de XX de XXXXXX de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que foram atendidos os itens de acessibilidade constantes da Lista de Verificação de Acessibilidade anexa.

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informações para firmá-la.

Horizonte - CE, 07 de Junho de 2024



Dayvid Bertulino Silva
Arquiteto e Urbanista
CAU Nº A 157467 -1

Ricardo Dantas Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo,
Meio Ambiente e Agropecuária



CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO CATOLÉ, LOCALIZADO NA RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, 816, CATOLÉ, HORIZONTE - CE.



